


EJ20L =



+ 2x





+ 2x





option : gabarit de perçage



Pour un tube épaisseur 1,5mm ou 2mm




Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les perçages pour une meilleure finition




Ou










EJ20RL =



+ 1x  + 1x  + 1x 

Astuce : Faire un fraisage Ø10 sur les perçages pour une meilleure finition



Le gabarit ne convient que pour une épaisseur de 2mm